

EveryPhone EP-171PW シリーズ SIM トレイの誤表記につきまして

2017 年 4 月より販売を開始しました EveryPhone EP-171PW シリーズにおいて、製品に付属するスタートアップガイド及び、製品本体に貼り付けられているシールに記載された SIM トレイの説明に誤りがありました。


スタートアップガイド及び 本体に貼り付けられているシールには、SIM トレイの内側が SIM 1、外側が SIM 2 と記載されていますが、正しくは、SIM トレイに刻印されているとおり、**外側が SIM 1、内側が SIM 2** となります。

お客様には大変なご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。


× 誤

・スタートアップガイド

※ nanoSIM カードを 2 枚使用する場合。




・本体のシール



○ 正

nanoSIM カード **1** nanoSIM カード **2**



・SIM トレイの刻印